



驗證實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2022年07月13日

報告編號： 111A011-K110511

發行日期： 2022年08月04日

委託單位： 欣蘭企業股份有限公司

單位地址： 103台北市大同區鄭州路139號5樓

物品名稱： A&A淺野1.0FK 化粧砂酸鈣板
Stendo#500MR - PLUS

注意事項：

- 一、本報告共 7 頁，報告內容不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告執行的試驗樣品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此試驗結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、標記處註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

授權簽發：





驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110511

試驗日期： 2022年07月19日~
2022年07月20日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

1. 耐污染性試驗
成品測試

污染物質	外觀檢視
醬油	目視觀察試驗後樣品表面無痕跡
植物油	目視觀察試驗後樣品表面無痕跡
咖啡	目視觀察試驗後樣品表面無痕跡
紅茶	目視觀察試驗後樣品表面無痕跡
香煙煙垢	目視觀察試驗後樣品表面無痕跡
鞋墨	目視觀察試驗後樣品表面無痕跡
油性筆	目視觀察試驗後樣品表面無痕跡
墨水	目視觀察試驗後樣品表面無痕跡

備 註：

1. 耐污染性試驗

- 1.1 試片製作方式：廠商提供
- 1.2 試片調節條件：室溫
- 1.3 污染物質：醬油、植物油、咖啡、紅茶、香煙煙垢、鞋墨、油性筆、墨水
- 1.4 試片測試時間：放置 24 小時，再以清水洗淨觀察
- 1.5 標準光源箱：D65 光源觀察
- 1.6 試片平均長度：100 mm
- 1.7 試片平均寬度：100 mm
- 1.8 試片平均厚度：6.03 mm
- 1.9 測試照片：見附圖一~附圖十七
<以下空白>




驗證實驗室 委託試驗報告


報告編號： 111A011-K110511

試驗日期： 2022年07月19日~
2022年07月20日

附圖一：耐污染性試驗前樣品照片



附圖二：耐污染性試驗後樣品照片
(汙染物質：醬油)



附圖三：耐污染性試驗
(汙染物質照片：醬油)




驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110511

試驗日期： 2022年07月19日~
2022年07月20日


附圖四：耐污染性試驗後樣品照片
(污染物質：植物油)



附圖五：耐污染性試驗
(污染物質照片：植物油)



附圖六：耐污染性試驗後樣品照片
(污染物質：咖啡)



附圖七：耐污染性試驗
(污染物質照片：咖啡)






驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110511

試驗日期： 2022年07月19日~
2022年07月20日


附圖八：耐污染性試驗後樣品照片
(污染物質：紅茶)



附圖九：耐污染性試驗
(污染物質照片：紅茶)



附圖十：耐污染性試驗後樣品照片
(污染物質：香煙煙垢)



附圖十一：耐污染性試驗
(污染物質照片：香煙煙垢)




驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110511

試驗日期： 2022年07月19日~
2022年07月20日


附圖十二：耐污染性試驗後樣品照片
(汙染物質：鞋墨)




附圖十三：耐污染性試驗
(汙染物質照片：鞋墨)



附圖十四：耐污染性試驗後樣品照片
(汙染物質：油性筆)



附圖十五：耐污染性試驗
(汙染物質照片：油性筆)






驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 111A011-K110511

試驗日期： 2022年07月19日~
2022年07月20日

附圖十六：耐污染性試驗後樣品照片
(污染物質：墨水)



附圖十七：耐污染性試驗
(污染物質照片：墨水)

