

建築材料試驗報告

報告編號: HTL23300035

報告日期: 2023/03/30

頁數: 1 of 4

欣蘭企業股份有限公司
北市大同區鄭州路139號5樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認:

樣品名稱 : A&A 淺野 HiLuc 0.8FK 矽酸鈣板
委託單位 : 欣蘭企業股份有限公司
統一編號 : 04254342
委託單位地址 : 北市大同區鄭州路139號5樓
送樣單位 : 欣蘭企業股份有限公司
公司負責人 : 李美慧
身分證字號 : P220358***
型號 : 0.8FK
成份 : 矽酸鈣質原料、無機質系混合材、有機纖維質原料
厚度 : 12mm
送驗人員 : 欣蘭企業股份有限公司(鄭宇將)
備註 : 本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼: HB-23-01718 C-23-06623·收件日期: 112年03月09日)·轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

=====
收件日 : 2023/03/22
測試期間 : 2023/03/22 to 2023/03/30
測試需求 : 依據客戶指定, 於送測樣品中檢測石綿定性測試。
測試結果 : 請見下一頁。

Singh Hsiao
Singh Hsiao / Asst. Manager
Signed for and behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告

報告編號: HTL23300035

報告日期: 2023/03/30

頁數: 2 of 4

欣蘭企業股份有限公司
北市大同區鄭州路139號5樓

測試部位敘述

No.1 : 白色板材

測試結果

| 測試項目 | 測試方法 | 單位 | 結果 |
|---|--|----|----------|
| | | | No.1 |
| 石綿 / Asbestos | | | |
| 陽起石綿 / Actinolite (CAS No.77536-66-4) | 參考CNS 13970 (民國 86 年) · 以立體顯微鏡(SM)與分散染色式偏光顯微鏡(DS-PLM)分析。 | - | Negative |
| 褐石綿/鐵石綿 / Amosite (CAS No.12172-73-5) | | - | Negative |
| 斜方角閃石綿 / Anthophyllite (CAS No.77536-67-5) | | - | Negative |
| 白石綿/溫石綿 / Chrysotile (CAS No.12001-29-5) | | - | Negative |
| 青石綿 / Crocidolite (CAS No.12001-28-4) | | - | Negative |
| 透閃石綿 / Tremolite (CAS No.77536-68-6) | | - | Negative |

備註：

1. "-" = 無規格值
2. 石綿定性分析試驗範圍：<0.1% (w/w)~100% (w/w)，石綿鑑定的判定基準是以檢出含有石綿纖維為『Positive』，未檢出石綿纖維為『Negative』。
3. 本報告不得分離或擷錄使用。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告

報告編號: HTL23300035


報告日期: 2023/03/30

頁數: 3 of 4

欣蘭企業股份有限公司
北市大同區鄭州路139號5樓

石綿物質判定分析流程圖

【參考方法: CNS 13970】



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告

報告編號: HTL23300035

報告日期: 2023/03/30

頁數: 4 of 4

欣蘭企業股份有限公司
北市大同區鄭州路139號5樓

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

HTL23300035



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。